

Distance meter

Art.no 41-1107 Model NLT05

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

Read and observe all safety information in order to ensure safe use of the product. If the product is not used in accordance with these instructions, the built-in safety mechanisms might not work correctly. Ensure that all safety and warning labels on the product remain legible. **SAVE THESE INSTRUCTIONS AND LET THE MANUAL ACCOMPANY THE METER IN THE EVENT OF A CHANGE IN OWNERSHIP.**

Warning: Use of other equipment or use of the product in a different way than that described in this instruction manual can lead to the user being exposed to hazardous laser radiation.


The product has a warning label. If the text on the warning label is not in your mother tongue, stick the included label with the correct language over the warning label before using the product for the first time.

Do not direct the laser beam towards other people or animals and never look directly into the beam or a reflection of the beam. Laser beams can blind others, cause accidents or damage your eyes.

- If the laser is directed towards your eye, close your eye immediately and avert your gaze away from the beam.
- Laser viewing glasses must not be used as safety glasses. Laser viewing glasses are intended to help laser beams to be more visible, they do not protect eyes from direct laser radiation.
- Do not use the laser viewing glasses as sunglasses or for driving a vehicle. They do not protect against UV-radiation and impair colour perception.
- The product must only be repaired by qualified service technicians using original spare parts. This will ensure that the product can be used in a safe way.
- Never permit children to use the product without constant supervision. If children are permitted to use the product on their own they could accidentally blind themselves or others.
- Never use the product in areas where explosive or flammable gases or substances are stored. Avoid using the product in dusty environments. The product may produce sparks which might cause dust or explosive/flammable substances to ignite or explode.
- Never open the casing or attempt to modify the product in any way.

Laser classification

This meter produces a visible laser beam from the front of the instrument; it is a Class 2 laser in accordance with: IEC60825-1: 2014 Safety of laser products.



Laser class 2 products

Do not stare into the laser beam or direct it towards other people or animals. Risk of serious damage to eyes.

Warning: Do not look directly into the beam with optical aids such as binoculars or telescopes. Risk of serious damage to eyes.

Product safety symbols




Read the entire instruction manual.

Laser class 2

- Make sure not to remove or damage the safety symbols and warnings found on the distance meter.
- Never try to open the housing, repair or modify the distance meter in any way.
- Only use accessories that are recommended by the manufacturer or retailer.
- Never use the distance meter where flammable or explosive substances are used or stored.
- Do not use the distance meter on or near highly reflective surfaces since the laser beam can be reflected back into your own or someone else's eyes.
- Keep the laser distance meter out of children's reach.
- Labelling: Subject to change (drawings, descriptions and technical data) without prior notice.

Product description

The distance meter is designed for measuring distances, lengths, heights and calculating area and volume. The distance meter is designed for both indoor and outdoor use.



- [MEASURE/ON] Turns on the distance meter. Turns on the laser. Measures distance.
- [FUNC] Function selector: Single length, area or volume measuring.
- [OFF/C] Clears measurements, turns off distance meter
- Battery compartment release latch
- Battery cover
- Laser transmission lens
- Laser reception lens

Operating instructions

Batteries

- Open the battery compartment (5) on the back of the meter and insert 2 x AAA/LR03 batteries. Refer to the markings in the battery compartment to ensure correct polarity. Never mix old and new batteries. Never mix rechargeable and non-rechargeable batteries. **Note:** Using rechargeable batteries (1.2 V) will shorten the usage time.
- Refit the battery cover.

- Change the batteries whenever the battery symbol (e) shows that the batteries are flat.

Selecting measuring units

- When the distance meter is turned on it will display the default measuring units, which are in m (metres).
- Hold in [FUNC] and press [MEASURE/ON] to change measuring units: m (metres), ft (feet), in (inches) or - - - - * (feet, inches).
- Whenever the distance meter is restarted it will automatically revert back to the default display units which are in m (metres).

Selecting the measuring reference point, front or back edge of the meter

The default reference point is from the rear edge of the meter when the meter is turned on. Hold in [FUNC] and press [OFF] to toggle between measuring from the rear of the meter to the front and vice-versa.

Selecting a measuring function

Select the desired mode by pressing [FUNC] until the desired function is reached. The chosen function will now be shown on the display.

For for single length measuring, **Area** for area or **Vol** for volume.

Note: Measuring errors may occur when measuring against colourless liquids, glass, soft plastic, or semi-transparent or high-gloss surfaces. Against very dark surfaces the time taken to display the measurement may increase.


Note: The distance meter must be held completely still during the entire measuring process (except when in continuous measurement mode).

Warning:

- Never leave the meter switched on unattended and always switch it off when it is not in use. Other persons can be blinded by the laser radiation.
- Do not expose the meter to moisture or prolonged sunlight.
- Do not expose the meter to extreme temperatures or changes in temperature. Example: Do not leave the meter in your car for an extended period. If the meter is subjected to significant changes in temperature, let it acclimate to the ambient temperature before switching it on. Large changes in temperature can have a negative effect on the accuracy of the meter.
- Do not subject the meter to impacts or shocks. The accuracy of the meter should be checked if it has been subjected to impacts or shocks.
- Remember never to obstruct the laser beam or reception lens when measuring is in progress.

Single distance measurement

- Press [MEASURE/ON] to switch the distance meter on.
- The distance meter starts in default mode: Length measured and from the rear edge of the device. Change modes if needed.



- Press [MEASURE/ON] again to activate the laser (its symbol will then show on the display). Aim the laser beam at the target surface.
- Press [MEASURE/ON] again to complete the measurement. After a few seconds, the reading will appear on the display.
- Press [MEASURE/ON] again to activate the laser (its symbol will then show on the display). The previous measurement moves upwards on the display and the meter is ready for a new measurement.
- Press [MEASURE/ON]. The new measurement will then appear below the original measurement on the display and so on.
- Press [OFF/C] to clear the measurements.
- Hold for 2 seconds to turn the distance meter off.

Warning: Do not direct the laser beam towards other people or animals and never look directly into the beam.

Continuous length measurement

Continuous measuring means that you can move the distance meter towards and away from the target surface and the distance will be continuously shown on the display.

- Press [MEASURE/ON] to activate the laser.
- Aim the laser beam at the target surface.
- Hold in [MEASURE/ON] until the measurement is shown on the display. You can now move the distance meter towards and away from the target surface and the distance will be continuously shown on the display.
- Press [MEASURE/ON] to interrupt the continuous measurement function.
- Press [OFF/C] to clear the measurement.
- Hold in [OFF/C] for a few seconds to turn the distance meter off.

Measuring area

- Press [MEASURE/ON] to switch the distance meter on.
- Change the measuring function to area measuring by pressing [FUNC].
- Press [MEASURE/ON] again to activate the laser (its symbol will then show on the display). Aim the laser beam at the target surface.
- Press [MEASURE/ON] again to complete the measurement. After a few seconds, the reading will appear on the display.
- Press [MEASURE/ON] again, the previous measurement moves upwards on the display and the meter is ready for the next measurement.
- Aim the laser beam at the target surface (perpendicular to the previous measurement) and press [MEASURE/ON] to complete measuring.
- After a few seconds, the result will appear on the display.
- Press [MEASURE/ON] again to activate the laser (its symbol will then show on the display). Aim the laser beam at the target surface.
- Press [MEASURE/ON] again to complete the measurement. After a few seconds, the result will appear on the display.
- Press [OFF/C] to clear the measurements.
- Hold in [OFF/C] for a few seconds to turn the distance meter off.

Measuring volume

- Press [MEASURE/ON] to switch the distance meter on.
- Change the measuring function to volume measuring by pressing [FUNC].
- Press [MEASURE/ON] again to activate the laser (its symbol will then show on the display). Aim the laser beam at the target surface.
- Press [MEASURE/ON] again to complete the measurement. After a few seconds, the reading will appear on the display.
- Press [MEASURE/ON] again, the previous measurement moves upwards on the display and the meter is ready for the next measurement.
- Aim the laser beam at the target surface 2 (perpendicular to the previous measurement) and press [MEASURE/ON] to complete measuring.
- After a few seconds, the result will appear on the display.
- Press [MEASURE/ON] again to activate the laser (its symbol will then show on the display). Aim the laser beam at the target surface 3.
- Press [MEASURE/ON] again to complete the measurement. After a few seconds, the result will appear on the display.
- Press [OFF/C] to clear the measurements.
- Hold in [OFF/C] for a few seconds to turn the distance meter off.

Error messages

Error code	Cause	Correction
Error 10	The batteries are flat.	Change the batteries.
Error 15	Measurement is outside the measuring range.	Move meter closer to target area.
Error 16	The received signal is too weak.	Change target surface (to e.g. white paper).
Error 18	The background is too bright.	Aim the laser beam towards a darker measuring target.
Error 26	The measuring value is beyond the display's range.	

Care and maintenance

- Clean the product using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Never immerse the distance meter in water or other liquid.
- Whenever the distance meter is not to be used for an extended period, the batteries should be removed and it should be stored in a dry, dust-free environment, out of children's reach.
- Make sure that the reception lens is clean and undamaged.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Batteries 2 x AAA/LR03 (sold separately)

Measuring range 0.05-15 m

Accuracy ±3.0 mm

Laser class 2

Laser type 650 nm, < 1 mW

Operating temperature -10 to 40 °C (32-104 °F)

Size 97 x 36 x 25 mm

Weight 80 g

Area, volume, single and continuous measurement

Automatic laser beam shut-off after approximately 30 sec

Automatic distance meter shut-off after approximately 180 sec of inactivity

Display a - h

a. Laser ON

b. Length measurement

c. Displays selected function: Area or volume measurement

d. Malfunction - service required

e. Battery symbol

f. Measurement reference point - front or back edge of the meter

g. Measurement values

h. Unit of measure: m (metres), ft (feet), in (inches) or - - - - * (feet, inches).

Display i - j

i. MEASURE/ON

j. FUNC

k. OFF/C

Display k - l

m. 3700 m

n. 159.10 m

Display m - n

o. 2500 m

p. 32556 m

Display o - p

q. 00000 m

r. 88888 ft³

s. 88888 ft³

t. 88888 ft³

u. 88888 ft³

v. 88888 ft³

w. 88888 ft³

x. 88888 ft³

y. 88888 ft³

z. 88888 ft³

Display a - h

a. Laserstrålen är tänd

b. Längdmätning

c. Visar inställd funktion: area- eller volymmätning

d. Visas om avståndsmätaren är felaktig

e. Batterisymbol

f. Visar inställd längdmätning från den främre eller bakre kanten på avståndsmätaren

g. Visar uppåtta värden

h. Visar inställd mättenhet: m (meter), ft (foot), in (tum) eller - - - - * (ft, tum)

Display i - l

i. Slå på avståndsmätaren

j. Rikta laserstrålen mot målet

k. Visar mätvärde

l. Visar mätvärde i meter

m. Visar mätvärde i fot


n. Visar mätvärde i tum

Advarsel!

- Forlat aldri avstandsmåleren påslått og skru den alltid av når den ikke brukes. Andre personer i nærheten kan skades av laserstrålen.
- Utsett ikke instrumentet for sterk, vedvarende sollys.
- Utsett ikke produktet for ekstreme temperaturer eller store temperatursvingninger. Eks: La i eks. ikke avstandsmåleren bli liggende i bilen i lengre perioder. Når avstandsmåleren utsettes for store temperaturforskjeller, f.eks. blir tatt inn i fra kuldegraden til romtemperatur, bør den stå og tilpasses seg temperaturen på omgivelsene før den skrus på. Hvis avstandsmåleren utsettes for store temperatursvingninger kan nøyaktigheten til instrumentet bli påvirket.
- Utsett aldri instrumentet for slag og støt. Hvis instrumentet har blitt utsatt for slag og støt må man kontrollere om det har gått ut over nøyaktigheten.
- Ikke steng for laserstrålen eller mottakerlinsens mens måling pågår.

Enkel avstandsmåling

- Trykk på [MEASURE/ON] for å slå på avstandsmåleren.
- Avstandsmåleren starter med den forhåndsinstiftede funksjonen aktivert: avstandsmåling i meter målt fra instruments bakkant. Instillingen endres ved behov.



- Trykk inn [MEASURE/ON] igjen, og laserstrålen tennes (symbolet vises på displayet). Vend laserstrålen mot måleflaten.
- Trykk inn [MEASURE/ON] igjen for å gjennomføre målingen. Etter noen sekunder vises måleresultatet på skjermen.
- Trykk på [MEASURE/ON] igjen, foregående måleresultat flyttes opp i displayet og avstandsmåleren er klar for en ny avstandsmåling.
- Trykk på [MEASURE/ON]. Det nye måleresultatet vises på skjermen, osv.
- Hold [OFF/C] for å nullstille måleresultatet.
- Hold [OFF/C] inne i noen sekunder for å stenge avstandsmåleren.

Advarsell! Vend ikke laserstrålen mot mennesker eller dyr. Se heller ikke direkte inn på laserstrålen eller på reflekterte laserstråler.

Kontinuerlig avstandsmåling

Med kontinuerlig måling menes at du kan føre avstandsmåleren mot eller fra måleflaten og den til enhver tid riktige avstanden vises på displayet.

- Trykk på [MEASURE/ON] og laserstrålen tennes.
- Vend laserstrålen mot måleflaten.
- Hold [MEASURE/ON] inne til måleresultatet vises på skjermen. Du kan føre avstandsmåleren mot eller fra måleflaten og den til en hver tid riktige avstanden vises på displayet.
- Trykk på [MEASURE/ON] for å avbryte den kontinuerlige målingen.
- Trykk på [OFF/C] for å nullstille måleresultatet.
- Hold [OFF/C] inne i noen sekunder for å stenge avstandsmåleren.

Måling av arealet

- Trykk på [MEASURE/ON] for å slå på avstandsmåleren.
- Målefunksjonen endres til arealmåling ved at man trykker på [FUNC].
- Trykk inn [MEASURE/ON] igjen, og laserstrålen tennes (symbolet vises på displayet). Vend laserstrålen mot måleflaten.
- Trykk inn [MEASURE/ON] igjen for å gjennomføre målingen. Etter noen sekunder vises måleresultatet på skjermen.
- Trykk inn [MEASURE/ON] igjen, foregående måleresultat flyttes opp i displayet og avstandsmåleren er klar for neste måling.
- Vend laserstrålen mot måleflaten (vinkelett mot den foregående målingen) og trykk på [MEASURE/ON] for å fullføre målinga.
- Etter noen sekunder vises det nye måleresultatet på skjermen. Det målte areal vises nå nederst på skjermen i m² (eller annen innstilt måleenhet).
- Trykk på [OFF/C] for å nullstille måleresultatet.
- Hold [OFF/C] inne i noen sekunder for å stenge avstandsmåleren.

Måling av volum

- Trykk på [MEASURE/ON] for å slå på avstandsmåleren.
- Målefunksjonen endres til volummåling ved at man trykker på [FUNC].
- Trykk inn [MEASURE/ON] igjen, og laserstrålen tennes (symbolet vises på displayet). Vend laserstrålen mot måleflaten.
- Trykk inn [MEASURE/ON] igjen for å gjennomføre målingen. Etter noen sekunder vises måleresultatet på skjermen.
- Trykk inn [MEASURE/ON] igjen, foregående måleresultat flyttes opp i displayet og avstandsmåleren er klar for neste måling.
- Vend laserstrålen mot måleflaten (vinkelett mot den foregående målingen) og trykk på [MEASURE/ON] for å fullføre målinga.
- Etter noen sekunder vises det nye måleresultatet på skjermen.
- Trykk inn [MEASURE/ON] igjen, og laserstrålen tennes (symbolet vises på displayet). Vend laserstrålen mot måleflaten.
- Trykk inn [MEASURE/ON] igjen for å fullføre målinga. Etter noen sekunder vises det nye måleresultatet på skjermen.
- Det målte volum vises nå nederst på skjermen i m³ (eller annen innstilt måleenhet).
- Trykk på [OFF/C] for å nullstille måleresultatet.
- Hold [OFF/C] inne i noen sekunder for å stenge avstandsmåleren.

Feilmelding

Feilkode	Årsak	Tittak
Error 10	Batteriene er oppbrukt.	Skift batterier.
Error 15	Du er utenfor avstandsmålerens	Flytt avstandsmåleren nærmere rekkevidde.
Error 16	Det mottatte signalet er for svakt, målefledten er for langt.	Hold et hvitt papir eller liknende foran målefledten.
Error 18	Bakgrunnen er for lys.	Vend avstandsmåleren mot et mørkere målepunkt.
Error 26	Måleverden er utenfor displayets visningsområde.	

Stell og vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fukket klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller eterende kjemikalier.
- Senk aldri avstandsmåleren ned i vann eller annen væske.
- Når avstandsmåleren ikke er i bruk skal den lagres tort og stovfritt, og utglengjeng for barn. Ta også ut batteriene når det ikke er i bruk.
- Påse at linsen er ren og uten skader.



Afvalshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialer blir tatt hånd om på en ansvarfull måte. Benytt miljostasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil få hånd om produktet på en miljømessig måte.

Spesifikasjoner

Batterier	2 x AAA/LR03 (selges separat)
Måleområde	0,05–15 m
Nøyaktighet	±3,0 mm
Laserklasse	II
Laser type	650 nm, < 1 mW
Brukstemperatur	-10 til 40 °C (32–104 °F)
Mål	97 × 36 × 25 mm
Vekt	80 g
Areal, volum, enkel og kontinuerlig måling	Automatisk slukking av laserstråle og display etter ca. 30 s
	Automatisk slukking av inaktiv avstandsmåler etter ca. 180 s

Etäisyyssmittari

Tuotenum 41-1107 Malli NLT5

Lue käytöohjeen ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvitaan. Pidätämme oikeuden tekijöön muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teknisiä tai kuvauvirheitistä. Jos tuotteesee tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

Lue ja huomioi kaikki turvallisuusohjeet, joita laitteen käytäminen oili mahdollisimman turvallista. Nämä ohjeiden noudattamalla jättämisen saatetaan johtaa laitteeseen turvallisuusmekanismien vahingoittumiseen. Varmista, että laitteen turvallisuustestit ja kuvaavat ovat selkeästi luettavissa. SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET JA VARMISTA, ETÄÄ OHJEET OVAT LAITTEEN MUKANA, JOS LAITE VAIHTAA OMISTAJA.


Varoitus! Muiden varusteiden käytäminen ja käytööihin noudattamalla jättämisen saatetaan altistaa käytäjän vaaralliselle lasersäteelle.

Laitteessa on varotuskilpi. Jos varotuskilpi ei ole ollut aidiinkielellä, ilmästä laitteeseen pakkausse sisältyvä omala aidiinkielellä oleva kilpi ennen ensimmäistä käytökerää.

- Jos lasersäde osuu silmään, sulje silmät lämpötilästä ja kähnnä katse poislähestää.
- Laserlaite ei saa käyttää sujalaisine. Laserlaisen avulla näet lasersäteen paremmin, mutta ne eivät suoja silmää lämpötilaan.
- Älä käytä laserlaite aurinkolasissa äläkä käytä niitä liikenteessä. Ne eivät suoja UV-säteilystä ja heikentävät värinäkäyntiä.
- Laitteen saa korjata vain valtuutettuun huoltoon tai teknikkaan.
- Älä käytä alkuperäistä varausa. Nämä varmistetaan, että tuotteen käyttö on turvallista.
- Älä anna lasten käyttää laitetta ilman jatkuvaa valvontaa. Jos lapsi käyttää lähestävät, seurakossa ilman käytäjän tai sisillestöiden sokeuttamisen.
- Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa välittää paljolti sytytystä tai helpposti sytytviä kaasuja tai aineita. Vältä erittäin pölyistä paikoja. Laitteen käytössä saatetaan syntyi kipinöitä, joita saattavat johtaa räjähävien tai helpposti sytytviin aineiden sytyttämiseen tai räjähäviseen.
- Älä avaa laitteen ketotila tai muuta laitetta millään tavalla.

Laserluokitus

Laseretäisyyssmittarista tulee silmäinhävitävä lasersäde: laseretäisyyssmittari lasersäde vastaa laserluokkaa 2: IEC60825-1: 2014 Laserturvallisuus.



Laserluokka 2 tuotteet

Älä katso lasersäteeseen äläkä suuntaa sitä muita ihmisiä tai eläimiä kohti. Silmävammoavaara! Varoitus! Älä katso lasersäteeseen optisella instrumentilla, esim. kikkareilla tai teleskoopilla. Silmävammoavaara!

Tuotteen merkinnät ja turvallisuussymbolit




Lue koko käytööhje.

- Varmista, että etäisyyssmittarissa olevat turvallisuussymbolit ja varoituset ovat paikallaan ja näkyvillä.
- Älä avaa ketotila, äläkä korjaa tai muuta etäisyyssmittaria millään tavalla.
- Käytä ainoastaan valmistajan tai jälleenmyyjän suosittelemaa varausa.
- Trykk inn [MEASURE/ON] igjen, foregående måleresultat flyttes opp i displayet og avstandsmåleren er klar for neste måling.
- Vend laserstrålen mot måleflaten (vinkelett mot den foregående målingen) og trykk på [MEASURE/ON] for å fullføre målinga.
- Etter noen sekunder vises det nye måleresultatet på skjermen. Det målte areal vises nå nederst på skjermen i m² (eller annen innstilt måleenhet).
- Trykk på [OFF/C] for å nullstille måleresultatet.
- Hold [OFF/C] inne i noen sekunder for å stenge avstandsmåleren.

Tuotteen kuvaus

Etäisyyssmittari on tarkoitettu etäisyyksiin, pituuskierrokseen ja korkeuskierrokseen sekä pinta-alojen ja tilavuuskierrokseen. Etäisyyssmittari on tarkoitettu sekä sisä- että ulkoyököytöön.



- [MEASURE/ON] Etäisyyssmittari käynnistämisen. Laser päälle. Etäisyyksien mittauksien.
- [FUNC] Halutun toiminnon valittesiin, pituuden, pinta-alan tai tilavuuden mittauksien.
- [OFF/C] Nollaus.
- Paristokeron kierre.
- Laserlaitteen lähtöalkoo.
- Lasersäteeseen vastaanotto.

Käyttö

Paristot

1. Avaa etäisyyssmittarin takana olevan paristokeron kansi (5) ja aseta lokeron kaksi AAA/LR03-paristoja. Noudatta paristokeron pojashan olevia rapaissuojausmerkkejä. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. Älä käytä akkuja (1,2 V) käytäminen.

2. Aseta paristokeron kansi takaisin paikalleen.

3. Valitda paristot, kun paristokuvake (6) ilmoittaa, että paristot ovat kuluneet loppunaan.

Mittayksikön valitsemisen

- Esiasetettu mittayksikkö on m (metri).
- Paina [FUNC] painaja ja paina [MEASURE/ON] muuttaaksesi mittayksikköä: m (metri), ft (jalka), in (tuuma) tai -' - " (jalka, tuuma).
- Uudelleenkehityksen jälkeen etäisyyssmittari palaa automaattisesti esiastetettuun mittayksikköön m (metri) näytöön.

Mittauksen valinta etäisyyssmittarin etu- tai takareunasta

Esiastetut toiminto on mittaus etäisyyssmittarin takareunasta.

Vaihda mittausta etäisyyssmittarin etu- ja takareunasta välillä painamalla [FUNC] painaja ja painamalla [OFF].

Mittautoimion valinta

Valitse halutu toiminto painamalla useita kertoja [FUNC]. Valitut toiminto näkyvä näytöllä.

Huom! Yksinkertaisen pituuden mittauksia, pinta-alan tai tilavuuden mittauksia. Etäisyyssmittari saattaa johtaa kuvitusta vireilleen.

Huom! Etäisyyssmittari on pidettävä paikallaan mittauksen aikana (jatkuvaa mittauksia).

Varoitus!

- Älä jätä päällä olevaa etäisyyssmittaria ilman valvontaa ja sammuta etäisyyssmittari aina, kun et käytä sitä. Lasersäde saattaa sokaista muita ihmisiä.
- Älä altista etäisyyssmittaria kosteudelle tai jatkuvalle auringonvalolle.
- Älä altista etäisyyssmittaria lämpötiloiltaan. Esimerkki: Älä jätä etäisyyssmittaria autoon pitkäksi aikaa. Jos etäisyyssmittari altistuu lämpötiloiltaan, se saattaa jäätyä lämpötilaan.
- Älä altista etäisyyssmittaria iskuille ja kolhuille. Tarkista etäisyyssmittarin tarkkuus, jos se on altistunut iskuille ja kolhuille.
- Älä peitä lasersädetä tai lasersäteeseen vastaanoton linssiä mittauksen aikana.

Yksinkertainen pituuden mittaaminen

- 1. Käynnistä etäisyyssmittari painamalla [MEASURE/ON].
- 2. Etäisyyssmittari käynnistyy esittäen toiminnolla: pituusmitaus metreissä.

Varoitus! Muiden varusteiden käytäminen ja käytööihin noudattamalla jättämisen saatetaan altistaa käytäjän vaaralliselle lasersäteelle.

Laitteessa on varotuskilpi. Jos varotuskilpi ei ole ollut aidiinkielellä, ilmästä laitteeseen pakkausse sisältyvä omala aidiinkielellä oleva kilpi ennen ensimmäistä kä