

3 x 360° cross-line laser level

Art. no. 41-3578 Model NL360-3H-G_Li

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Make sure that the warning labels on the laser level are clearly legible.
- Never point the laser beam at people or animals and never look into the laser beam yourself. Even low intensity lasers can cause permanent eye damage.
- This product contains no parts that you can repair yourself. **Warning!** Do not disassemble, open or modify the laser level in any way. Doing so may result in users being exposed to dangerous radiation.
- The laser must not be used for purposes other than to project laser lines when making measurements.
- This measuring instrument generates class 2 laser radiation in accordance with IEC 60825-1. There is a risk that lasers can blind both people and pets.
- This instrument must only be repaired by qualified service technicians and only using original parts.
- Never point the laser beam at reflective material.
- This product is not a toy. Never let children use it without supervision. There is always a risk that someone could be inadvertently blinded.
- Never position the product so that the laser beam is projected at eye level and could shine into someone's eyes.
- Never leave the laser level switched on and unattended. Always turn it off after use. There is always a risk that someone could be blinded by the laser beam.
- Store the product out of the reach of children.
- Avoid exposing the instrument to powerful impacts or shocks. Damage to the laser level could affect its accuracy.

Symbols



Read the entire instruction manual before use.




Never expose the battery to naked flames or high temperatures.



Warning! Laser radiation. Class 2 laser, 520 nm. Do not look into the laser beam. Never look into the laser beam through optical instruments such as binoculars or telescopes. This could result in serious damage to your eyes.

Buttons and functions


Cross-line laser level



1. 360° laser head
2. On/off, unlock self-levelling
3. Status indicator. Green indicates self-levelling.
4. Charging status indicator
5. Function button
6. 1/4" tripod attachment
7. Battery cover
8. USB-C charging port

Battery pack

9. Button for showing the charge status
10. Charge status indicator
11. USB-C charging port



Using the laser level

Battery

Press (9) to show the current battery status (10).

Inserting the battery

1. Open the battery cover (7).
2. Insert the battery into the battery compartment with the terminals at the bottom. The battery will only fit in one direction.
3. Close the battery cover and make sure that it clicks into place.

Hint: You can operate the laser level via the USB-C port (8) without needing a battery.

Charging

Note: Make sure that the USB power adapter can supply a current of at least 2 A.

The battery can be charged:

- **when it is fitted in the laser level**
 1. Check that the laser level is switched off.
 2. Connect the charging cable supplied to the USB port (8) and a USB power adapter. The indicator light (4) will remain on while the battery is charging.
- **when the battery is not fitted in the laser level**

Connect the charging cable supplied to the USB port (11) and a USB power adapter. The indicator light (10) will remain on while the battery is charging.


Functions

This laser level can be used either in *self-levelling* or *locked mode*.

Self-levelling mode

In self-levelling mode, horizontal and vertical lines are automatically adjusted.

1. Put the laser level on a firm, flat, vibration-free surface. The laser can also be fixed to a tripod using the 1/4" attachment (6).
2. Turn the laser on by putting the switch (2) in the unlocked position  (on).
3. Press  (5) repeatedly to select the laser line.
4. Turn the laser off by putting the switch in the locked position  (off).




Note:

- Always switch the laser off after you have finished levelling or before you move it to a different position. When the laser level is switched off, a built-in lock mechanism is engaged to protect the levelling mechanism.
- The laser line will flash if the laser level is angled too far (more than 4°) when it is in self-levelling mode.

Locked mode

In locked mode, the self-levelling mechanism is locked and the horizontal and vertical lines can be angled as required.

1. Put the switch (2) in the locked position  (off).
2. Press  to switch the laser level on.
3. Press repeatedly to select the laser line.
4. Switch the laser level off by pressing  repeatedly until the lines are extinguished.



Cleaning and maintenance

- Always switch the laser level off before cleaning or moving it and after you have finished levelling.
- Clean the laser level using a damp cloth. Use only mild detergents. Never use solvents or corrosive chemicals.
- Always treat the laser level with care, because it is a precision optical instrument.
- Do not expose the laser level to impacts, vibration or very high or low temperatures.
- If you are not going to use the laser level for a long period, remove the batteries and store the laser level in a dry, dust-free place, out of the reach of children.

Troubleshooting guide

The laser will not switch on.	Check that the battery pack is charged. Try operating the laser level directly via the USB-C port.
The laser line flashes during self-levelling and the indicator (3) is red.	The laser level is angled too far (more than 4°). Make sure that it is on a level surface.
The laser line cannot be clearly seen.	• Check the battery's charge status. • Check the laser window and clean it with a soft cloth if necessary. • The ambient light level is too high.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Working range	30 m (indoors)
Laser line	Cross, vertical, horizontal, plumb
Accuracy	± 0.5 mm/m
Self-levelling feature	± 4°
Laser type	520 nm
Laser class	Class 2, P <1 mW
Operating temperature	0 to 40°C
IP rating	IP20
Tripod thread	1/4"
Battery	Li-ion 3.6 V, 5100 mAh, 18.36 Wh
Dimensions	110 × 80 × 115 mm
Weight including battery	620 g

Krysslaser 3 x 360°

Art.nr 41-3578 Modell NL360-3H-G_Li

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Håll varningsskyltarna på krysslaserpasset tydligt läsbara.
- Rikta aldrig laserstrålen mot personer eller djur och rikta inte heller själv blicken mot laserstrålen. Även en laserstråle med låg intensitet kan ge obotliga ögonskador.
- Krysslaserpasset innehåller inga delar som du kan reparera själv.
Varning! Krysslaserpasset får inte demonteras, öppnas eller modifieras på något sätt, det kan medföra att användaren utsätts för farlig strålning.
- Krysslaserpasset får inte användas för andra syften än att projicera laserlinjer i samband med mätning.
- Detta mätverktyg alstrar laserstrålning i laserklass II enligt IEC 60825-1. Risk finns att laserstrålen bländar personer och husdjur.
- Låt endast kvalificerad servicepersonal reparera krysslaserpasset med originalreservdelar.
- Rikta inte laserstrålen mot reflekterande material.
- Krysslaserpasset är ingen leksak. Låt inte barn använda krysslaserpasset utan uppsikt. Risken finns att personer oavsiktligt bländas.
- Placera inte produkten så att laserstrålen kan lysa på någon person i ögonhöjd.
- Lämna inte krysslaserpasset lysande utan uppsikt, stäng alltid av det efter avslutat arbete. Risk finns att andra personer bländas av laserstrålen.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.
- Undvik att utsätta krysslaserpasset för kraftiga stötar eller slag. Om krysslaserpasset skadas kan noggrannheten påverkas.

Symboler



Läs igenom hela bruksanvisningen före användning.




Utsätt ej batteriet för öppen eld eller höga temperaturer.



Varning! Laserstrålning. Laserklass II, 520 nm.
Titta inte in i laserstrålen. Titta heller aldrig in i laserstrålen med ett optiskt instrument, t.ex. kikare eller teleskop.
Risk för ögonskada.

Knappar och funktioner


Krysslaser



1. 360° laserhuvud
2. På/av, upplåsning av självnivellering
3. Statusindikator. Lyser grönt vid självnivellering.
4. Laddstatusindikator
5. Funktionsknapp
6. 1/4"-fäste för stativ
7. Batterilucka
8. USB-C-anslutning för laddning

Batteripack

9. Knapp för visning av laddstatus
10. Laddstatusindikator
11. USB-C-anslutning för laddning



Användning

Batteri

Tryck (9) för att visa aktuell batteristatus (10).

Sätt i batteriet

1. Fäll upp batteriluckan (7).
2. Sätt i batteriet med kontaktytorna nedåt. Det passar bara på ett sätt.
3. Fäll ner luckan så att den klickar på plats.

Tips! Krysslasern kan drivas via USB-C-anslutningen (8) utan att batteriet är monterat.

Laddning

Obs! Se till att använda en USB-strömkälla som klarar att leverera minst 2 A.

Batteriet kan laddas med:

- batteriet monterat i krysslasern

- 1. Kontrollera att krysslasern är avstängd.
- 2. Anslut den medföljande laddkabeln mellan USB-anslutningen (8) och en USB-strömkälla. Indikatorn (4) tänds upp allt eftersom batteriet laddas.

- batteriet separat

Anslut den medföljande laddkabeln mellan USB-anslutningen (11) och en USB-strömkälla. Indikatorn (10) tänds upp allt eftersom batteriet laddas.


Funktioner

Denna krysslaser kan användas i självnivellerande- eller låst läge.

Självnivellering

I självnivelleringsläge så justeras horisontal- och vertikallinjer automatiskt.

- 1. Placera lasern på ett plant och stabilt underlag där det inte förekommer några vibrationer. Du kan också fästa lasern på ett stativ med ¼" fästet (6).
- 2. Slå på lasern genom att ställa reglaget (2) i upplåst läge (på).
- 3. Tryck (5) upprepade gånger för att välja laserlinje.
- 4. Slå av krysslasern genom att ställa reglaget i låst läge (av).




Obs!

- Slå alltid av lasern efter avslutad nivellering eller innan den flyttas till en ny position. När du slår av aktiveras laserns låsfunktion vilket skyddar nivelleringsmekanismen.
- Laserlinjen blinkar om krysslasern lutar för mycket (mer än 4°) åt något håll vid självnivellering.

Låst läge

I låst läge är nivelleringsmekanismen låst och horisontal- och vertikallinjer kan lutas efter behov.

- 1. Låt reglaget (2) vara i låst läge (av).
- 2. Tryck (5) för att slå på krysslasern.
- 3. Tryck ytterligare gånger för att välja laserlinje.
- 4. Slå av krysslasern genom att trycka (5) upprepade gånger tills linjerna släcks.



Skötsel och underhåll

- Slå alltid av lasern före rengöring, förflyttning och avslutad nivellering.
- Rengör lasern med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Hantera lasern varsamt, det är ett optiskt precisionsinstrument.
- Utsätt inte lasern för stötar, vibrationer, extremt höga eller låga temperaturer.
- Ta ut batteriet och förvara lasern inomhus på en torr och dammfri plats utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Felsökningsschema

Lasern går inte att slå på.	Kontrollera att batteripacket är laddat. Prova att driva krysslasern direkt via USB-C.
Laserlinjen blinkar vid självnivellering och indikatorn (3) lyser rött	Krysslasern lutar för mycket (mer än 4°), se till att den står på en plan yta.
Laserlinjen syns dåligt.	• Kontrollera batteriets laddstatus. • Kontrollera laserfönstret, rengör med en mjuk trasa vid behov. • För starkt omgivande ljus.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Användningsavstånd	30 m (inomhus)
Laserlinje	Kryss, vertikal, horisontell, lod
Noggrannhet	± 0,5 mm/m
Självjusterande nivellering	± 4°
Lasertyp	520 nm
Laserklass	Klass 2, P < 1 mW
Användningstemperatur	0 till 40 °C
IP-klassning	IP20
Stativgänga	¼"
Batteri	Li-ion 3.6 V, 5100 mAh, 18,36 Wh
Mått	110 x 80 x 115 mm
Vikt inkl batteri	620 g

Krysslaser 3 x 360°

Art.nr. 41-3578 Modell NL360-3H-G_Li

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt kundesenteret vårt.

Sikkerhet

- Påse at advarselteksten på produktet er lesbar.
- Vend aldri laserstrålen mot personer eller dyr og rett heller ikke blikket ditt mot denne strålen. Selv en laserstråle med lav intensitet kan gi permanente øyeskader.
- Krysslaseren inneholder ingen deler som du kan reparere selv.
Advarsel! Krysslaseren får ikke demonteres, åpnes eller modifiseres på noe vis. Det kan medføre at brukeren utsettes for skadelig stråling.
- Krysslaseren må ikke brukes til andre formål enn til å projisere linjer i forbindelse med målinger.
- Produktet danner laserstråler i laserklasse II i henhold til IEC 60825-1. Det er fare for at laserstrålene kan blinde personer og dyr.
- Krysslaseren skal kun repareres av kvalifiserte fagpersoner og da kun med originale deler.
- Vend ikke laserstrålen mot reflekterende overflater.
- Dette produktet er ingen leke. La ikke barn bruke produktet uten tilsyn. Fare for at personer blendes utilsiktet.
- Plasser ikke produktet i øyehøyde slik at laserstrålen kantrefte noen i øyehøyde.
- Forlat ikke laseren uten tilsyn uten at det er avstengt. Fare for at personer blendes av laserstrålen.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Ikke utsett krysslaseren for kraftige støt og slag. Hvis krysslaseren skades, kan det gå utover instrumentets nøyaktighet.

Symboler



Les hele bruksanvisningen før bruk.




Utsett ikke batteriet for åpen flamme eller høye temperaturer.



Advarsel! Laserstråling. Laserklasse II, 520 nm. Se aldri inn i laserstrålen. Se heller aldri inn på laserstrålen med et optisk instrument, f.eks. kikkert eller teleskop. Fare for skade på øynene.

Knapper og funksjoner


Krysslaser



1. 360° laserhode
2. På/av, opplåsing av selvnivellering
3. Statusindikator. Lyser grønt ved selvnivellering.
4. Ladestatusindikator
5. Funksjonstast
6. 1/4"-feste til stativ
7. Batteriluke
8. USB-C-uttak for lading

Batteripakke

9. Knapp for visning av ladestatus
10. Ladestatusindikator
11. USB-C-uttak for lading



Bruk

Batteri

Trykk (9) for å vise gjeldende batteristatus (10).

Sett i batteriet

1. Åpne batteriluken (7).
2. Sett i batteriet med polene vendt nedover. Det er kun en måte å montere det på.
3. Lukk luken slik at den klikker på plass.

Tips! Krysslaseren kan drives via USB-C-porten (8) uten at batteriet er montert.

Lading

Obs! Sørg for å bruke en USB-strømkilde som tåler å levere minst 2 A.

Batteriet kan lades med:

- batteriet montert i krysslaseren

- 1. Kontroller først at krysslaseren er slått av.
- 2. Koble USB-kabelen, som følger med, mellom USB-porten (8) og USB-strømkilden din. Indikatoren (4) tennes etterhvert som batteriet lades opp.

- batteriet separat

Koble USB-kabelen, som følger med, mellom USB-porten (11) og USB-strømkilden din. Indikatoren (10) tennes etterhvert som batteriet lades opp.


Funksjoner

Denne krysslaseren kan brukes i selvnivellerende eller låst modus.

Selvnivellering

I selvnivelleringsmodus justeres horisontal- og vertikallinjer automatisk.

- 1. Plasser produktet på et plant og stabilt underlag der det ikke forekommer vibrasjoner. Du kan også feste laseren på et stativ med ¼"-festet (6).
- 2. Slå på laseren ved å stille bryteren (2) i opplåst posisjon (på).
- 3. Trykk inn (5) gjentatte ganger for å velge laserlinje.
- 4. Slå av krysslaseren ved å stille bryteren i låst posisjon (av).




Obs!

- Slå alltid av krysslaseren etter avsluttet nivellering og når den skal flyttes på. Når den slås av, aktiveres laserens låsefunksjon for å beskytte nivelleringsmekanismen.
- Laserlinjen blinker hvis krysslaseren luter for mye (mer enn 4°) til en av sidene under selvnivellering.

Låst posisjon

I låst posisjon er nivelleringsmekanismen låst og horisontal- og vertikallinjer kan lutes etter behov.

- 1. La bryteren (2) være i låst posisjon (av).
- 2. Trykk på (5) for å slå på krysslaseren.
- 3. Trykk igjen gjentatte ganger for å velge laserlinje.
- 4. Slå av krysslaseren ved å trykke på (5) gjentatte ganger til linjene slukkes.



Vedlikehold

- Skru alltid av krysslaseren før rengjøring, flytting og avsluttet nivellering.
- Rengjør laseren med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Krysslaseren må behandles varsomt. Husk at det er et optisk presisjonsinstrument.
- Utsett ikke produktet for støt, vibrasjoner, ekstremt høye eller ekstremt lave temperaturer.
- Når krysslaseren ikke er i bruk skal den lagres tørt og støvfritt, og utilgjengelig for barn. Ta også ut batteriene når det ikke er i bruk.

Feilsøkjingskjema

Det går ikke å skru på krysslaseren.	Kontroller om batteriet er ladet. Prøv å drive laseren via USB-C.
Laserlinjen blinker ved selvnivellering og indikatoren (3) lyser rødt	Krysslaseren luter for mye (mer enn 4°). Påse at den står på en plan overflate.
Laserlinjen synes dårlig.	• Kontroller batteriets ladestatus. • Tørk av laservinduet med en myk klut ved behov. • For sterkt omgivelseslys.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Bruksområde	30 m (innendørs)
Laserlinje	Kryss, vertikal, horisontal, lodd
Nøyaktighet	± 0,5 mm/m.
Selvjusterende nivellering	± 4°
Lasertype	520 nm
Laserklasse	Klasse 2, P < 1 mW
Brukstemperatur	0 til 40 °C
IP-klasse	IP20
Stativgjenger	¼"
Batteri	Li-ion 3,6 V, 5100 mAh, 18,36 Wh
Mål	110 × 80 × 115 mm
Vekt inkl. batteri	620 g

Ristilinj laser 3 x 360°

Tuotenro 41-3578 Malli NL360-3H-G_Li

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Ristilinj laserin varoituskilpien tulee olla luettavissa.
- Älä suuntaa lasersädettä kohti ihmisiä tai eläimiä. Älä katso lasersäteeseen. Myös heikko lasersäde saattaa aiheuttaa pysyviä silmävaurioita.
- Ristilinj laser ei sisällä osia, joita voit korjata itse. **Varoitus!** Ristilinj laseria ei saa purkaa, avata tai muuttaa millään tavalla. Laitteen purkaminen, avaaminen tai muuttaminen saattaa altistaa käyttäjän vaaralliselle säteilylle.
- Ristilinj laseria saa käyttää ainoastaan laserlinjan heijastamiseen mittaustarkoituksessa.
- Laite tuottaa standardin IEC 60825-1 mukaista laserluokan II lasersädettä. Lasersäde saattaa sokaista ihmisiä ja eläimiä.
- Ristilinj laserin saa korjata vain valtuutetussa huoltopisteessä ja korjauksessa tulee käyttää alkuperäisosia.
- Älä suuntaa lasersädettä kohti heijastavaa materiaalia.
- Ristilinj laser ei ole lelu. Älä anna lasten käyttää ristilinj laseria ilman valvontaa. Lasersäde saattaa sokaista käyttäjän tai sivullisten silmät.
- Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa lasersäde on silmien korkeudella.
- Älä jätä ristilinj laseria päälle ilman valvontaa. Sammuta se aina, kun lopetat sen käytön. Muut henkilöt saattavat sokaistua lasersädestä.
- Pidä laite aina lasten ulottumattomissa.
- Älä altista laitetta voimakkailla iskuille. Laitteen vahingoittuminen saattaa vaikuttaa sen mittaustarkkuuteen.

Symbolit



Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.




Älä altista akkua avotulelle tai korkeille lämpötiloille.



Varoitus! Lasersäde. Laserluokka II, 520 nm. Älä katso lasersäteeseen. Älä katso lasersäteeseen optisen instrumentin, kuten kiikarin tai teleskoopin, läpi. Silmävaurion vaara.

Painikkeet ja toiminnot


Ristilinj laser



1. 360°:n laserpää
2. Päälle/pois päältä, itsetasauksen vapautus
3. Tilan ilmaisin. Itsetasauksen aikana palaa vihreä valo.
4. Latauksen tila
5. Toimintopainike
6. 1/4":n kiinnike jalustalle
7. Akkulokero
8. USB-C-liitäntä lataukselle

Akku

9. Painike, jolla näet lataustason
10. Latauksen tila
11. USB-C-liitäntä lataukselle



Käyttö

Akku

Näytä akun varaustaso (10) painamalla (9).

Akun asettaminen

1. Avaa akkulokero (7).
2. Aseta akku siten, että navat ovat alaspäin. Se sopii vain yhdellä tavalla.
3. Sulje luukku niin, että se napsahtaa paikalleen.

Vinkki! Ristilaseria voidaan käyttää USB-C-liitännän (8) kautta ilman, että akku on asennettuna.

Lataaminen

Huom.! Tarkista, että USB-virtalähteestä tulee vähintään 2 A:n virta.

Akun voi ladata:

- akku on kiinnitetty ristilinjalaseriin

- 1. Varmista, että ristilinjalaser on pois päältä.
- 2. Liitä mukana tuleva latausjohto USB-liitännän (8) ja USB-virtalähteen väliin. Merkkivalo (4) syttyy sitä mukaa kuin akku latautuu.

- akku on erikseen

Liitä mukana tuleva latausjohto USB-liitännän (11) ja USB-virtalähteen väliin. Merkkivalo (10) syttyy sitä mukaa kuin akku latautuu.


Toiminnot

Tätä ristilinjalaseria voi käyttää itsetasaavassa tai lukitus tilassa.

Itsetasaus

Itsetasaavassa tilassa vaakasuorat ja pystysuorat linjat säätyvät automaattisesti.

- 1. Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle, jossa ei esiinny tärinää. Voit myös kiinnittää laserimittarin jalustaan ¼":n kiinnikkeellä (6).
- 2. Kytke laser päälle asettamalla kytkin (2) avattuun asentoon (ON).
- 3. Paina (5) useita kertoja valitaksesi laserinlinjan.
- 4. Sammuta ristilaser asettamalla säädin lukittuun asentoon (OFF).




Huom.!

- Sammuta laite aina käytön jälkeen tai ennen kuin siirrät sen toiseen paikkaan. Kun sammutat laitteen, laitteen vaaitusmekanismia suojaava lukitus toiminto aktivoituu.
- Laserinlinja vilkkuu, jos laite kallistuu liikaa (yli 4°) johonkin suuntaan käytön aikana.

Lukittu tila

Lukitus tilassa tasausmekanismi on lukittu, ja vaaka- ja pystylinjoja voidaan kallistaa tarpeen mukaan.

- 1. Anna säätimen (2) olla lukitus tilassa (OFF).
- 2. Kytke ristilinjalaser päälle painamalla (3).
- 3. Paina useita kertoja valitaksesi laserinlinjan.
- 4. Sammuta ristilinjalaser painamalla (3) useita kertoja, kunnes linjat sammuvat.



Huolto ja kunnossapito


- Sammuta laite ennen puhdistusta tai siirtämistä sekä käytön jälkeen.
- Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Käsittele laitetta varoen, sillä se on optinen tarkkuuslaite.
- Älä altista laitetta iskuille, tärinälle tai äärimmäisille lämpötiloille.
- Jos laite on pitkään käyttämättä, poista akku ja säilytä laitetta sisätiloissa kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Vianhakutaulukko

Laser ei mene päälle.	Varmista, että akku on ladattu. Kokeile käyttää ristilinjalaseria suoraan USB-C:n kautta.
Laserinlinja vilkkuu ja merkkivalo (3) palaa punaisena itsetasauksen aikana.	Ristilinjalaser on liian kallellaan (yli 4°). Varmista, että se on tasaisella alustalla.
Laserinlinja näkyy huonosti.	• Tarkista akun varaustaso. • Puhdista laserikkuna tarvittaessa pehmeällä liinalla. • Ympäristön valo on liian kirkas.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tiedot

Käyttöetäisyys

30 m (sisällä)

Laserinlinja

Risti, pystysuora, vaakasuora, luotisuora

Tarkkuus

± 0,5 mm/m

Itsetasaus

± 4°

Lasertyyppi

520 nm

Laserluokka

Luokka 2, P < 1 mW

Käyttölämpötila

0...+40 °C

IP-luokitus

IP20

Jalustakierre

¼"

Akku

Litiumioni 3.6 V, 5100 mAh, 18,36 Wh

Mitat

110 x 80 x 115 mm

Paino akun kanssa

620 g